



Alternconsult Kft.

Innovatív megoldások

6800 Hódmezővásárhely, Andrásy út 29.

Tel: +36-62-533-227

Fax: +36-62-533-228

Mobil: +36-30-955-1317

E-mail: jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

Web: www.alternconsult.hu



ADATLAP

Zárt flexibilis tartály

A CSAPVÍZ EXPORTJA





Alternconsult Kft.

Innovatív megoldások

6800 Hódmezővásárhely, Andrásy út 29.

Tel: +36-62-533-227

Fax: +36-62-533-228

Mobil: +36-30-955-1317

E-mail: jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

Web: www.alternconsult.hu



A zárt flexibilis tartályaink RCY **Franciaországban**, Louhans-i (71) vállalatunkban készülnek és anyagösszetételük **100 % -ban újrahasznosítható**.

A zárt flexibilis tartály előnyei :

- Sokkal gazdaságosabb, mint egy földalatti és merev tartály
- A telepítés gyors és egyszerű
- Mozgatható
- Nincs párolgás, sem víztérfogat átalakulás
- Nem igényel karbantartást
- Építési munkálatok vagy építési engedély nem szükséges

Minden csapvíz tartályunkra 1 éves garancia érvényes



ERŐSSÉGÜNK A: BHD GROUP

A BHD group közel 40 éve fekteti az energiáját és szakértelmét kompozit textil megoldások fejlesztésébe, melyek hozzájárulnak a lakosság és javaik védelméhez és biztonságához az olyan nemzetközi piacokon, mint a textil építészet, a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a polgári vagy katonai védelmi, úrhajózás, sport / szabadidő, szabadtéri megoldások, a szellőzés, a közlekedés és az ipar.

Főbb adatok :

- **300 alkalmazott** a cég Franciaországban elhelyezkedő 20 leányvállalatánál
- **30 000 m² műhelycsarnok**
- **7 millió négyzetméter elkészített technikai textília**
- **52 millió forgalom.**



Alternconsult Kft.

Innovatív megoldások

6800 Hódmezővásárhely, Andrásy út 29.

Tel: +36-62-533-227

Fax: +36-62-533-228

Mobil: +36-30-955-1317

E-mail: jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

Web: www.alternconsult.hu



RCY ANYAG 930 ADB

- **RCY Technikai textília 930, 1100 és 1300 elefántcsont zöld, zárt flexibilis tartályra 1 - 600 m³.**

A bevont anyag, mintegy keretként, nagy szakítószilárdságú fonalat tartalmaz és UV álló kezelést kap.

- Alap szövet1100 dtex PES HT
- Súly.....930 g/m² EN ISO 2286.2
- Törési szilárdság CH(W)/TR(F)400/360 daN/5cm EN ISO 1421
- Szakítószilárdság CH(W)/TR(F)40/45 daN DIN53 363
- Tapadás12 daN/5cm EN ISO 2411
- Fedés Mat
- Szín Zöld
- Szélsőséges hőmérsékleti használat-30°C/+70°C

Nem minden termék kapcsolódik a zárt flexibilis tartályhoz. Kérjük, forduljon hozzánk további információért.



Alternconsult Kft.

Innovatív megoldások

6800 Hódmezővásárhely, Andrásy út 29.

Tel: +36-62-533-227

Fax: +36-62-533-228

Mobil: +36-30-955-1317

E-mail: jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

Web: www.alternconsult.hu



RCY ANYAG 1100 ADB

- Alap szövet1100 dtex PES HT
- Súly1100 g/m² EN ISO 2286.2
- Törési szilárdság CH(W)/TR(F)400/360 daN/5cm EN ISO 1421
- Szakítószilárdság CH(W)/TR(F) 40/45 daN DIN53 363
- Tapadás12 daN/5cm EN ISO 2411
- Fedés Mat
- SzínZöld
- Szélsőséges hőmérsékleti használat-30°C/+70°C

RCY ANYAG 1300 ADB

- Alap szövet1100 dtex PES HT
- Súly1300 g/m² EN ISO 2286.2
- Törési szilárdság CH(W)/TR(F)400/360 daN/5cm EN ISO 1421
- Szakítószilárdság CH(W)/TR(F) 40/45 daN DIN53 363
- Tapadás12 daN/5cm EN ISO 2411
- Fedés Mat
- SzínZöld
- Szélsőséges hőmérsékleti használat-30°C/+70°C



Alternconsult Kft.

Innovatív megoldások

6800 Hódmezővásárhely, Andrásy út 29.

Tel: +36-62-533-227

Fax: +36-62-533-228

Mobil: +36-30-955-1317

E-mail: jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

Web: www.alternconsult.hu



Létre kell hozni laza talaj vagy homok segítségével egy sík, vízszintes és dudormentes aljzatot.

Javasoljuk, hogy helyezték a tartályt egy geo műanyagokkal borított homok ágyra.

Ha a tartály PVC zsákban kerül forgalomba, ezt kibontás után szőnyegként használhatják (csak nyitott tartályok esetében).

El kell helyezni a szelepet a végleges helyére, majd a mellékelt terv szerint kell eljárni, soha nem húzza ki a szelepet vagy a sarkokat, végül ellenőrizze, hogy a légtelenítő felülről töltődik.

2 TÖLTÉS ÉS ÜRÍTÉS

A töltés és ürítés a szelepen keresztül történik.

TÖLTÉS:

- A töltő csövet csatlakoztatni kell a tartályhoz egy Guillemine csatlakozóval
- Nyissa ki a szelepet, és kezdje el a töltést
- Folytatása a tartály töltését egy áramlásmérő szabályozásával vagy, alternatív módon, a tartály magasságának "h" mérésével (lásd a kérdéses tartály maximális töltési magasságát)
- Amikor a tartály fel van töltve, zárja el a szelepet.

Fontos: ez egy flexibilis tartály, mely nyomás alatt torzulhat. Tehát, a maximális töltési szint elérésekor, elengedhetetlen elkülöníteni a tartályt minden töltőerőtől a szelep zárásával. A tartály nem minden esetben kell, hogy folyamatosan csatlakoztatva legyen a vízrendszerre.

A tartály egyes tartalmaktól függően van felszerelve (folyékony trágya, hígtrágya, szénhidrogének....) sapka nélküli gáztalanító nyílással. Ilyen esetben a légtelenítőt soha nem szabad zárni.

ÜRÍTÉS:

- Nem szükséges eltávolítani a sapkát a nyílásról.



Alternconsult Kft.

Innovatív megoldások

6800 Hódmezővásárhely, Andrásy út 29.

Tel: +36-62-533-227

Fax: +36-62-533-228

Mobil: +36-30-955-1317

E-mail: jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

Web: www.alternconsult.hu



3 SPECIÁLIS HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A felhasználó feladat, hogy biztosítsa a telepítés a hatósági szabványoknak való megfelelését.

A felhasználó köteles kitölteni a tartályokat a membrán minőségének megfelelő folyadékkal.

4 KARBANTARTÁS

Általában a tartályok nem igényelnek különösebb karbantartást, kivéve a tisztítást és helyreállítást.


30 - 600 M3 tartályok

- 1 ellenőrzési csapóajtó Ø135mm
- 1 szelep DN 50 PPG gyors csatlakozóval
- 4 megerősített sarkok

VÁLASZTHATÓ PADLÓBORÍTÁS

Anyag 600 g/m²

Tap water closed tank from 30 to 600 m3





Alternconsult Kft.

Innovatív megoldások

6800 Hódmezővásárhely, Andrásy út 29.

Tel: +36-62-533-227

Fax: +36-62-533-228

Mobil: +36-30-955-1317

E-mail: jozsef.sarusi-kiss@alternconsult.hu

Web: www.alternconsult.hu



Az RCY 930/1100/1300 ADB víz flexibilis tartályunkra alapértelmenben 1 éves garancia érvényes, kivéve azokban az esetekben, ha:

- 1 – A telepítés nem megfelelő: az lejtős talajon történ. A lejtő nem elfogadható.
- 2 – Nincs összhangban a helyes használattal (az adatlapon meghatározottak szerint): pl. esővíz helyett üzemanyag-tárolás, a termék koncentrációja magasabb a vártnál, ...
- 3 – A tárolási hőmérsékletéről: kizárt a garancia a 30 fok feletti hőmérsékletnél, kivéve a megrendelő különleges kérését amit RCY-ben definiált.
- 4 – A kapacitásról: ha a töltés túllépi az engedélyezett mennyiséget.
- 5 – A szállításról: ha a tartály nem teljesen üres a járművön, vagy ha a tartály tartozékok nyújtva lettek (pl. szelep, légtelenítő, sarok...).
- 6 – Az éghajlati behatások: egyenetlen elszíneződés, jégeső, árvíz, természeti katasztrófa, jég (el kell kerülni, a tartály befagyását), hó (soha nem maradhat hó a tartályon), súlyos légszennyezés. ha az anyag extrém hőmérsékletnek lett kitéve -30 °C vagy +65 °C
- 7 – Külső támadások: állatok, emberek, lövedékek (faágak, kőomlás...), gyepek, vandalizmus... Javasoljuk kerítés létrehozását és a tartály sarkainak megvédését az akadályba ütközésektől.
- 8 – A nem megfelelő karbantartás: 40 bar nyomás feletti tisztítás, oldószer vagy súrolószer használata.
- 9 – A szennyvíz esetén: az alkohol koncentráció 4%-nál kevesebb kell, hogy legyen. Abban az esetben ha, szét-és összeszerelés történik, ez a garancia nem fedezi azokat a károkat, melyek: vízzáró problémát okoznak, vagy a padló, a falak és a tartályok lesúrlódását jelenti....
- 10 – A tartályon lévő terhelések: nem szabad terhelni a tartályt (vízzel, hóval, különböző anyagokkal ...). Sohasem szabad letakarni.
- 11 - Merev cső föld felett kell közvetlenül nem csatlakoztatható a tartály berendezéseire (szelep, légtelenítő könyök, ...).

A tartály garancia akkor lép hatályba, ha elfogadásra került a fenti dokumentum, ráadásul e dokumentum egy másolatát el kell küldeni postán az RCY-hez.

Reklamáció esetén, a kár felfedezését követő 5 napon belül ajánlott levél formájában kell a kárt jelenteni. A későbbi nyilatkozatokat a garancia nem fogja figyelembe venni.

A panasz kézhezvételét követően, a Co RCY-nek joga van megvizsgálni az installációt, hogy megállapítsa a kár okát és javaslatot tegyen a további intézkedésekre, annak érdekében, hogy megakadályozzák a további károkat. Amennyiben az ellenőrzést megtagadják, vagy a hozzáférést nem engedélyezik, a kérdéses problémára a garancia érvényét veszíti és a panaszok kezelése kizárt.